

z przeglądu podstawowego kładki dla pieszych

Tarnów; dnia: 28.10.2024

Dane identyfikacyjne kładki

1	Nr ewidencyjny (JNI):	6	5	JAD:	Miasto Ciechanów
2	Numer drogi:	G120179W	6	Najbliższa miejscowość:	Ciechanów
3	Kilometraż:	0+470	7	Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Łydynia
4	Materiał konstrukcji dźwigarów:	stal NP550	8	Całkowita długość obiektu:	16 [m]

STAN TECHNICZNY KŁADKI DLA PIESZYCH

Lp	Element obiektu	Kod rodzaju uszkodzenia	OCENA stanu	EKSPERTYZA	
				Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania
01	Nasypy i skarpy	WT, UT, PT	3,0	NIE	
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NT, WT, UT, PB, DB	3,0	NIE	
03	Nawierzchnia jezdni				
04	Nawierzchnia chodników	NA, WA, CA, RA, DA, PA, UA	2,0	NIE	
05	Balustrady, bariery, osłony	NS, AS	4,0	NIE	
06	Belki podporęczowe, gzymsy	NB, UB, RB, KB, KZ	2,0	NIE	
07	Urządzenia odwadniające	UB, ZB	2,0	NIE	
08	Izolacja pomostu	CA	0,0	NIE	
09	Konstrukcja pomostu	NB, OB, CB, UB, RB, KB, KZ	2,0	NIE	
10	Konstrukcja dźwigarów	NS, AS, KS	3,0	NIE	
11	Łożyska i podpory	NS, AS, KS, BS	2,0	NIE	
12	Urządzenia dylatacyjne				
13	Przyczółki	NB, UB, RB, OB, KB, KZ	2,0	NIE	
14	Filary				
15	Koryto rzeki	WT, NT, WB, NB	3,0	NIE	
16	Przeguby				
17	Konstrukcje oporowe				
18	Urząd. ochrony środowiska				
19	Zakotwienia cięgien				
20	Cięgna				
21	Urządzenia obce	NS, AS, KS	3,0	NIE	

Stan pogody: Pogodnie i sucho

Średnia ocena kładki dla pieszych:

2,38

Temperatura: 10÷15 °C

OCENA CAŁEGO OBIEKTU:

2,00

Ekspertyza niekonieczna

Stwierdzone uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:

Nie stwierdzono

Stwierdzone uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:

Nie stwierdzono

Parametr

01. Bezpieczeństwo ruchu publicznego.
02. Aktualna nośność obiektu mostowego.
03. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów.
04. Szerokość skrajni na obiekcie.
05. Wysokość skrajni na obiekcie.
06. Skrajnia / światło pod obiektem

Ograniczenie

OCENA

Przegląd roczny (podstawowy) nie obejmuje oceny przydatności obiektu inżynierskiego do użytkowania.

Scanlaser
Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o.
ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów
tel. 535-488-728
NIP 679-308-96-75 KRS 0000451463 REGON 1227600
www.scanlaser.com.pl
e-mail: biuro@scanlaser.com.pl

ESTETYKA obiektu i jego otoczenia ***

Przegląd roczny (podstawowy) nie obejmuje oceny estetyki obiektu.

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

Wymieniono balustrady na obiekcie.

WNIOSKOWANE ZALECENIA

Nr protokołu: K06 / 2024

z przeglądu podstawowego kładki dla pieszych

Tarnów; dnia: 28.10.2024

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania **	Tryb
01. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	-
02. Konieczne zmniejszenie nośności mostu o:	NIE	-
03. Konieczne ograniczenie prędkości ruchu do:	Nie dotyczy	-
04. Ograniczenia skrajni poziomej na obiekcie do:	NIE	-
05. Ograniczenia skrajni pionowej na obiekcie do:	NIE	-
06. Ograniczenia skrajni poziomej pod obiektem do:	NIE	-
07. Ograniczenia skrajni pionowej pod obiektem do:	NIE	-
08. Konieczność oznakowania obiektu	NIE	-
09. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	NIE	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	NIE	-
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach **:	TAK	

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU:

Tytuł, Imię i nazwisko

Numer uprawnień budowlanych

01. Ryszard Konop

UAN-2-2367/87

02. Andrzej Osysko

Nie posiada

Data wykonania przeglądu:

19.10.2024

PODPIS RYSZARD KONOP
KIEROWNIK BUDOWY

Data

Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe 28.10.2024
oraz Kubaturowe 28.10.2024
UAN-2-8346-217/87

WNIOSKI WYKONAWCY PRZEGŁĄDU:

Wskazane wykonanie prac wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót, z zakresu bieżącego utrzymania i w ramach planu następnego roku. Obiekt nie ma uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu użytkowników oraz nie stwierdzono występowania uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną. Izolacja nie spełnia systemu ochrony antykorozyjnej konstrukcji obiektu mostowego.

RYSZARD KONOP
KIEROWNIK BUDOWY
Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe
oraz Kubaturowe
UAN-2-8346-217/87

Dyrektor ds. Technicznych

Andrzej Osysko

Data: 28.10.2024

Podpis:

DECYZJA ZARZĄDCY KŁADKI DLA PIESZYCH:

- Jako właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, na podst. art. 70 ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego, potwierdzam obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności awarię lub katastrofę budowlaną, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli.
- Zgodnie z art. 70 ust. 2, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń stwarzających zagrożenie, skan protokołu należy niezwłocznie wysłać oraz powiadomić właściwy organ nadzoru (PINB). Uzupełniony skan protokołu odesłać do osoby wykonującej przegląd na adres e-mail: biuro@scanlaser.com.pl
- Inne uwagi Zarządcy:

Data:

Podpis:

Podstawa prawna: Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024r. Poz. 725 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. Poz. 320 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Instrukcją Przeprowadzania Przeglądów Drogowych Obiektów Inżynierskich, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

- Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – załącznik nr 1.
- Dokumentacja fotograficzna obiektu – załącznik nr 2 (a+).
- Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń – załącznik nr 3 (a+).
- Protokół kontroli instalacji odgromowej*
- Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*
- Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetlen. / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

* - niepotrzebne skreślić, ** - wpisać „tak” lub „nie”, *** - wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – kładka dla pieszych

sporządzony na podstawie wniosków z przeglądu podstawowego kładki

Zał. do protokołu nr: K06 / 2024

e-mail: biuro@scanlaser.com.pl

Lp	Element	Zalecenie	
01	Nasypy i skarpy	Wycinka nadmiernej ilości roślinności	
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł		
03	Nawierzchnia jezdni		
04	Nawierzchnia chodników	Rozbiórka i ułożenie nowej nawierzchni	
05	Balustrady, bariery, osłony	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie powłoką antykorozyjną	
06	Belki podporęczowe, gzymsy	Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni belek podporęczowych	
07	Urządzenia odwadniające		
08	Izolacja pomostu		
09	Konstrukcja pomostu	Iniekcja rys, uzupełnienie ubytków, naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni elementu	
10	Konstrukcja dźwigarów	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie antykorozyjne	
11	Łożyska i podpory		
12	Urządzenia dylatacyjne		
13	Przyczółki	Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne przyczółków i uzupełnienie ubytków gruntu	
14	Filary		
15	Koryto rzeki	Pielęgnacja nadmiernej ilości roślinności	
16	Przeguby		
17	Konstrukcje oporowe		
18	Inne pozostałe	Bieżące prace utrzymaniowe. Oczyszczenie	
		OGÓŁEM PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ROBÓT [zł]:	NIE DOTYCZY

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:

Data wykonania przeglądu:

19.10.2024

Tytuł, Imię i nazwisko

Numer uprawnień budowlanych

PODPIS RYSZARDA KONOP

Data

01. Ryszard Konop

UAN-2-2367/87

KIEROWNIK BUDOWY
Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe

28.10.2024

Z propozycjami potrzeb planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

UAN-2-8346-217/87

Stanowisko

Imię i nazwisko

Data

PODPIS

Uwagi

01.

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko

Imię i nazwisko

Data

PODPIS

Uwagi

01.

02.

Scanlaser

Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o.

ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów

tel. 535 498 798

Załącznik nr 2 do protokołu z okresowej kontroli nr K06/ 2024

NIP 679-308-96-75 KRS 0000451463 REGON 122783057

www.scanlaser.com.pl

e-mail: biuro@scanlaser.com.pl

Nr JN: 6 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 19.10.2024r.

Karta
nr 1.1



Fot. 1. Widok ogólny na kładkę dla pieszych



Fot. 2. Widok na balustradę



Fot. 3. Widok boczny na obiekt



Fot. 4. Widok na kładkę z perspektywy dolnej



Fot. 1. Spękania nawierzchni chodnika



Fot. 2. Korozja jednego z dźwigarów głównych



Fot. 3. Ubytki betonu gzymsu



Fot. 4. Zwilgocenie, ubytki betonu, korozja zbrojenia w konstrukcji pomostu