

Ciechanów, 26 września 2024 r.

Sz. P. Krzysztof Kosiński
Prezydent Miasta Ciechanów

Interpelacja 1

Zwracam się z prośbą o kompleksowy przegląd stanu technicznego postumentu pomnika Świętego Jana Pawła II oraz urządzeń oświetleniowych i małej architektury zlokalizowanych przy ul. Ściegiennego w bezpośrednim otoczeniu pomnika.

Uwagę zwraca szczególnie stan przyczepności niektórych płyt marmurowych oraz zdegradowanie w wielu miejscach warstwy spoiny między płytami. Pod pomnikiem, okazjonalnie składane są kwiaty, zapalane znicze. Brak stabilności płyt stwarza zagrożenie oraz powoduje dalsze pogorszenie stanu technicznego. Ponadto od kilku tygodni plac przy pomniku częściowo jest pogrążony w ciemnościach z uwagi na awarię lampy oświetleniowej.

Niestety, konsekwencją tego stanu jest regularne zaśmiecanie terenu wokół nielicznych ławek odpadami po libacjach alkoholowych. W związku z tym proszę również o regularne kontrole tego rejonu przez Straż Miejską oraz systematyczne porządkowanie terenu zieleni przez PUK.

W bieżącym roku zaplanowane jest w ramach BO wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry wartości 160 tys. zł. Aby ten projekt nie podzielił losu miejsc i rzeczy dewastowanych, konieczne jest już teraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w tym rejonie miasta.

Radny Rady Miasta Ciechanów

/-/ Jerzy Racki