

Ciechanów, 29 sierpnia 2024 r.

Stanisław Hubert Bronowski  
Radny Miasta Ciechanów

Pan Krzysztof Kosiński  
Prezydent Miasta Ciechanów

## **INTERPELACJA**

**Szanowny Panie Prezydencie,**

zwracam się z interpelacją w sprawie stanu technicznego drewnianej kładki na błoniach zamkowych. Obiekt ten, stanowiący istotny element infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej naszego miasta, wymaga regularnej konserwacji i bieżących napraw, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz estetyczny wygląd.

Na podstawie licznych sygnałów od mieszkańców oraz własnych obserwacji, pragnę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Stan techniczny desek – deski tworzące nawierzchnię kładki wykazują oznaki zużycia i uszkodzeń, co stwarza ryzyko dla użytkowników. Pęknięcia, wygięcia i luźne elementy mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza dla osób starszych i dzieci.
2. Potrzeba konserwacji – drewno, z którego wykonana jest kładka, wymaga regularnej konserwacji, aby zapobiec jego degradacji. Brak odpowiedniej impregnacji może przyspieszyć proces niszczenia materiału, co w dłuższej perspektywie doprowadzi do większych kosztów naprawczych. Odpowiednia konserwacja oraz ochrona przed wilgocią są kluczowe dla długowieczności konstrukcji.
3. Bezpieczeństwo użytkowników – regularne przeglądy techniczne i bieżące naprawy są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców i turystów korzystających z tej kładki. Zaniedbanie w tej kwestii może prowadzić do wypadków oraz roszczeń ze strony poszkodowanych.
4. Oświetlenie zieleni przy kładce – chciałbym również poruszyć kwestię oświetlenia zieleni przy drewnianej kładce, które niegdyś było zamontowane, lecz zniknęło po zakończeniu inwestycji i do tej pory nie zostało przywrócone. Proszę o informację, dlaczego oświetlenie zniknęło, czy są plany jego przywrócenia oraz jakie są obecne plany dotyczące oświetlenia tego terenu.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o:

1. **Regularne przeglądy techniczne** – wprowadzenie harmonogramu przeglądów technicznych kładki, który pozwoli na wczesne wykrywanie i usuwanie usterek.
2. **Plan napraw bieżących** – opracowanie i realizację planu regularnych napraw i konserwacji, z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych desek oraz impregnacji drewna.
3. **Monitorowanie stanu technicznego** – powołanie odpowiedzialnej osoby lub jednostki do monitorowania stanu technicznego kładki i raportowania o potrzebie interwencji.
4. **Zabezpieczenie finansowania** – przeznaczenie odpowiednich środków finansowych na realizację działań naprawczych i konserwacyjnych.
5. **Wyjaśnienie kwestii oświetlenia** – informację o przyczynach zniknięcia oświetlenia przy kładce, planach jego przywrócenia oraz przyszłych inwestycjach związanych z oświetleniem tego terenu.

Proszę o uwzględnienie powyższych sugestii i podjęcie niezbędnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania drewnianej kładki i oświetlenia w dobrym stanie technicznym.

**Z poważaniem,**

*Stanisław Hubert Bronowski*

Radny Miasta Ciechanów

Do wiadomości:

Zarząd Osiedla „Podzamcze”