

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie  
Samodzielne Wielosobowe Stanowisko  
ds. Organizacyjno-Prawnych i Archiwizacji  
ul. Lubelska 5, 10-404 Olsztyn  
tel. + 48 89 677 16 41  
agnieszka.jasionowicz@plk-sa.pl  
www.plk-sa.pl

WIMID  
2024 -08- 2 6



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ID  
26.08.2024  
E

W P Ł Y N E C I J  
KANCELARIA GŁÓWNA  
Urzędu Miasta Ciechanów

2024 -08- 2 6

liczba załączników.....  
Podpis..... 1958/10/24

Olsztyn, dnia 22.08.2024r.

IZ12OASA.060.38.2024.AJ.2

Pan  
Andrzej Bayer  
Radny Rady Miasta Ciechanów  
Pl. Jana Pawła 6  
06-400 Ciechanów

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.08.2024r. znak: WIMID.000339.2024, data doręczenia: 16.08.2024r. oraz w nawiązaniu do interpelacji Radnego Rady Miasta Ciechanów Pana Andrzeja Bayer, dotyczącej naprawy windy na dworcu kolejowym w Ciechanowie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie informuje, co następuje:

W wyniku wystąpienia awarii przedmiotowej windy, tut. Zakład Linii Kolejowych podjął niezwłoczne kroki, w celu przywrócenia jej funkcjonalności i należytego działania w oparciu o obowiązującą zarządcę infrastruktury kolejowej umowę z Wykonawcą na konserwację oraz serwisowanie wymienionej windy.

W tym celu Wykonawca przeprowadził stosowane działania zmierzające do zdiagnozowania przyczyny wystąpienia awarii urządzenia, która jak się okazało była bardziej złożona niż zakładano pierwotnie. Części do usunięcia usterki wymagały sprowadzenia ich z zagranicy, co znacząco wpłynęło na czas oczekiwania, a co za tym idzie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania skutków awarii.

W obecnym stanie rzeczy należy stwierdzić, iż usterka została usunięta, a tym samym przywrócono prawidłowe działanie windy.

Tut. Zakład wskazuje również, iż dokłada wszelkich starań oraz nadzoruje działania Wykonawcy, aby czas usunięcia awarii windy zawsze był jak najkrótszy. Niestety, z przyczyn niezależnych od tut. Zakładu, który wykonując swoją działalność wspomaga się również profesjonalnymi Wykonawcami w branżach, w których zarządca kolei się nie specjalizuje, zdiagnozowanie przyczyny oraz usunięcie awarii leży po stronie Wykonawcy, a zarządca kolei czuwa nad prawidłowym przebiegiem przeprowadzanych działań.

Do wiadomości:  
Gmina Miejska Ciechanów  
Pl. Jana Pawła II 6  
06-400 Ciechanów

Opracowała:  
Agnieszka Jasionowicz,  
tel. +48 89 677 1641

ZASTĘPCA DYREKTORA

Marek Cwikliński