

Pan  
Michał Rząsiński  
Radny Rady Miasta  
Ciechanów

W odpowiedzi na złożoną interpelację dotyczącą nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie informuję, że stan techniczny obiektu sportowego jest znany. Boiska o nawierzchni poliuretanowej powinny podlegać systematycznej kontroli. Gruntowna konserwacja to z kolei czyszczenie 2-4 razy do roku. Wbrew pozorom boisko poliuretanowe wymaga szczególnej pielęgnacji, która pozwoli na utrzymanie jego prawidłowych właściwości. Konserwacja i utrzymanie obiektu należy do obowiązków zarządcy jednostki oświatowej.

Boiska syntetyczne posiadają specjalne odwodnienia, które zatykają się pod wpływem piachu, błota i glonów, powstających na skutek zaniedbań. Sytuacja taka prowadzi do wykruszenia, a w efekcie końcowym do odpadania fragmentów nawierzchni.

Z uwagi na intensywne użytkowanie omawianego boiska, proces destrukcji nawierzchni ulega znacznemu przyspieszeniu i wymaga sukcesywnej pielęgnacji.

Uzupełnienie występujących miejscowych ubytków w nawierzchni samo w sobie nie jest procesem kosztownym. Natomiast pozyskanie wykonawcy, który jest w stanie zrealizować prace naprawcze o tak niewielkim zakresie rzeczowym jest trudne. Dlatego czynione są starania w zakresie rozeznania realizacji inwestycji o nawierzchni poliuretanowej w sąsiedztwie miasta Ciechanów i zlecenie wykonania w/w prac wykonawcy posiadającemu na miejscu odpowiednie, specjalistyczne materiały, sprzęt i fachowców, niezbędne do naprawy nawierzchni boiska.

Dyrektor CUW  
/-/ Adam Krzemiński